

现场检查情况记录表


检查单位: 三业环保局
巡查时间: 2018年8月13日 11:00

基 本 情 况	被检查单位	三业环保实业有限公司		
	企业地址	三业育才生态区明义村		
情 况	法定代表人	张向东	身份证号	电话
	现场负责人	喻子山		电话
巡 查 情 况	巡查标准实施监督检查, 着重检查企业落实标准示范项目自建情况, 标准体系建立是否完善, 及企业各项标准落实情况。			
巡 查 中 发 现 的 主 要 问 题	企业标准体系有待完善, 尤其是资源回收利用方面的标准仍缺失, 各项别度未上墙, 记录表格不规范。			
处 理 结 果	责令企业限期落实整改。			
被 检 查 单 位 (人)	[Signature]			签名: 2018年8月13日
对 检 查 情 况 的 意 见	[Signature]			检查人员 签名

现场检查情况记录表

巡查时间: 2018年8月15日

检查单位:

基 本 情 况	被检查单位		三正金顺玻璃有限公司		
	企业地址		南丁和组钢结构7号		
	统一社会信用代码		91460200905331255		
	法定代表人	张林木	身份证号		电话
	现场负责人	赵树强	身份证号		电话
巡查情况	强制定规、规范、产品符合强制性要求。一切正常。				
巡查中发现的主要问题	无				
处理结果	无				
被检查单位 (人) 对检查情况的意见	 没有意见 一切正常		检查人员名	王正 张树	

现场检查情况记录表

检查单位：**工业质量技术监督局**

巡查时间：**2018年8月20日**

基 本 情 况	被检查单位	工业精成眼镜店			
	企业地址	解放北路明珠广场			
巡 查 情 况	法定代表人		身份证号		电话
	现场负责人	金彩华			
巡查中发现的 主要问题	该店验光机、焦度计、镜片市场均在检定有效期内(2018.11.21)				
处理结果					
被检查单位(人)对检 查情况的意见	情况属实	金彩华	检查人员 签名	李林雪 王唯颖	

现场检查情况记录表

检查单位：**卫生监督局**

巡查时间：**2018年8月20日**

基 本 情 况	被检查单位		江西尚服眼镜店第一分店		
	企业地址		南昌红谷滩		
	法定代表人		身份证号		电话
	现场负责人		金学森		
巡查情况	验光仪、焦度计、镜片箱均在检定有效期内。(2019.5.5)				
巡查中发现的主要问题					
处理结果					
被检查单位(人)对检查情况的意见	情况属实	检查人员 签名	李林松 王建强		

现场检查情况记录表

检查单位：**工业质检局**

巡查时间：2018年8月20日

基 本 情 况	被检查单位	工业经济眼镜有限公司			
	企业地址	河西路解板之路			
	法定代表人		身份证号		电话
	现场负责人	金霖			
巡查情况	验光仪、焦度计、镜片箱均在检定有效期内 (2019.2.4)				
巡查中发现的主要问题					
处理结果					
被检查单位 (人) 对检查情况的意见	情况属实	金霖	检查人员 签名	李世安	王世安

现场检查情况记录表

检查单位: 工业质量技术监察局 巡查时间: 2018年8月22日

基 本 情 况	被检查单位	海南国爱近视防控中心有限公司 迈门路			
	企业地址	文雅区南滨西路132号金泉里河花园1#楼09号铺面			
	法定代表人	何国岩	身份证号		电话
	现场负责人	王晓媛			
巡查情况	该中心使用电脑角膜验光仪、焦度计、镜片箱				
巡查中发现的主要问题	编号 4791076 的 KR-800 电脑角膜验光仪, 未检定 编号 00947 的 232 号焦度计, 未检定 编号 15102043 的 JD-2600B 全自动焦度计, 未检定.				
处理结果	责令停止使用, 待检定合格后方可使用.				
被检查单位 (人) 对检查情况的意见	情况属实		检查人员 签名	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 孙林 王晓媛 </div>	

现场检查情况记录表

检查单位：**工业产品质量技术检测所** 巡查时间：**2018年 8月 23日**

基 本 情 况	被检查单位		工业视觉眼镜店		
	企业地址		解放路仁恒建材广百侧超市		
	法定代表人	身份证号	电话		
	现场负责人	黎辉			
巡查情况	该店使用的电脑验光仪、焦度计、镜架箱均在检定有效期内。				
巡查中发现的主要问题					
处理结果					
被检查单位 (人) 对检查情况的意见	情况属实 18942393350		检查人员 签名	李彬 刘建颖	

现场检查情况记录表

检查单位：**江苏省质量技术监督局**

巡查时间：**2018年8月23日**

基 本 情 况	被检查单位	江苏阳光眼镜店			
	企业地址	大港南路525号			
	法定代表人		身份证号		电话
	现场负责人	李东明			
巡查情况					
巡查中发现的主要问题					
处理结果					
被检查单位(人)对检查情况的意见	情况属实		检查人员名	李东明 孙健	

现场检查情况记录表

检查单位：**工业技术监察局**

巡查时间：**2018年8月23日**

基 本 情 况	被检查单位		工业分视眼镜有限公司		
	企业地址		解放北路医药广场1057号铺面		
	法定代表人	身份证号		电话	
	现场负责人	申炳宁			
巡查情况	该店使用的电脑验光仪、集光冲、镜片和均在检定有效期内				
巡查中发现的主要问题					
处理结果					
被检查单位(人)对检查情况的意见	情况属实,无异议 18976833891		检查人员 签名	孙洪 可建毅	

现场检查情况记录表

检查单位：**三亚质量技术监督局**

巡查时间：**2018年8月24日**

基 本 情 况	被检查单位	三亚金太阳眼镜店			
	企业地址	解放西路医馆广均			
	法定代表人		身份证号		电话
	现场负责人	朱毅			
巡查情况	所用验光仪、焦度计、镜片箱均在检定有效期内				
巡查中发现的主要问题					
处理结果					
被检查单位(人)对检查情况的意见	情况属实	检查人员 朱毅	张贵	张毅	

现场检查情况记录表

检查单位: 三业质监局

巡查时间: 2008年8月24日

基 本 情 况	被检查单位	三业吉阳太阳眼镜店			
	企业地址	92460203MA5T463H9D			
	法定代表人		身份证号		电话
	现场负责人	何军辉			
巡查情况	因陈光仪、熊春中、镜片箱均在检查有效期内。				
巡查中发现的主要问题					
处理结果					
被检查单位(人)对检查情况的意见	陈光仪		检查人员 签名	何军辉 熊春中	